



**EVOLUTION  
IN SAFETY**

CUIT: 30-71218298-5  
Circunvalación Néstor Kirchner - Parque Industrial  
2594 - Leones, Córdoba, Argentina.  
[www.zbargentina.com.ar](http://www.zbargentina.com.ar)

REV: 05 FECHA: 13/06/2024

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO  
POR ZB ARGENTINA

INDUSTRIA  
PARAGUAYA

# PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

LÍNEA CUERO

**GWLD-11**

## GUANTE SOLDADOR WELDER SAFE

**MATERIAL: CUERO DESCARNE**  
**COLOR: GRIS TOPO**  
**FORRO: TEJIDO DE ALGODÓN 100%**  
**TALLES: 11 (XXL)**  
**PRESENTACIÓN: SE EMPAQUETAN EN BOLSAS PLÁSTICAS.**

### DESCRIPCIÓN:

Nuestros guantes **WELDER SAFE** están diseñados para ofrecer comodidad y protección contra el calor y las llamas en tareas de soldadura. Fabricados en cuero descarnado especialmente tratado y cosido en su totalidad con hilo de kevlar lo que le agrega protección contra la escoria, las chispas y el calor ambiental durante periodos prolongados de soldadura.



**EN388**



3 4 4 4 D 2 2 X X X X

**EN407**



Resistencia al calor por contacto  
-TEMPERATURA: 250 °C  
-TIEMPO UMBRAL: ≥ 15 SEGUNDOS  
Inflamabilidad

Resistencia al corte TDM  
Resistencia a la perforación  
Resistencia al rasgado  
Resistencia al corte por cuchilla  
Resistencia a la abrasión

**DESTERIDAD 1**

### CARACTERÍSTICAS

#### • INOCUIDAD:

Utilizando esta prenda de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

#### • MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADO:

Tiempo de uso sugerido previo a mantenimiento:  
- Uso liviano (intermitencia de uso en una semana): 2 meses  
- Uso Intensivo (frecuencia diaria de uso): 1 mes

#### • ERGONOMÍA, RECAMBIO Y VIDA ÚTIL :

Recambiar por rotura del material o costuras.

#### • ALMACENAMIENTO:

Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y la intemperie.

#### • FECHA DE VENCIMIENTO:

En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Inspeccione la prenda en busca de fallas o roturas antes de utilizarla.
- En caso de presentar alguna alteración, descártela.
- Solo se garantizan las propiedades de protección de esta prenda si mantiene las características originales de fabricación.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- No permite lavado en Agua.
- Lavar en seco.
- T° de secado MAX 60°C.



Cumple resolución N° 896/99  
y Resolución N° 299/11

/ZBargentina

@zbtexiltecnico

/ZB argentina

